

## Tabela II. Karta kąpieliska

Krajowy kod kąpieliska: <b>0807PKAP0014</b>						Nazwa i adres kąpieliska: <b>Przystań Wodna ZSMP w Lubniewicach, ul. Sosnowa 1, 69-210 Lubniewice OW „Pod Basztą”</b>				
Lp.	Rok	Właściwy państwowy inspektor sanitarny <sup>1)</sup>	Ocena bieżąca jakości wody			Ocena sezonowa jakości wody <sup>2)</sup>	Klasyfikacja <sup>3)</sup>	Zakaz kąpeli i zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego	Aktualizacja informacji <sup>4)</sup>	
			Data badania	Wynik oceny	Przyczyna wydania oceny stwierdzającej nieprzydatność wody do kąpeli					
1.	2022	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęciniu ul. Lipowa 14 B 69-200 Sulęcín Tel. 22 250 01 15				23.06.2022	dobra	Woda przydatna do kąpeli	01.07.2022	
						08.07.2022	dobra	Woda przydatna do kąpeli	14.07.2022	
						29.07.2022	dobra	Woda przydatna do kąpeli	10.08.2022	
						23.08.2022	dobra	Woda przydatna do kąpeli	29.08.2022	

<sup>1)</sup> Wskazanie nazwy, adresu oraz danych kontaktowych (telefon, adres poczty elektronicznej, strona internetowa) właściwego państwowego inspektora sanitarnego kontrolującego kąpielisko.

<sup>2)</sup> Wskazanie daty wykonania oceny oraz dołączenie hiperłącza lub linku do dokumentu.

<sup>3)</sup> Wynik klasyfikacji wody w kąpielisku. Zgodnie z art. 344 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – niedostateczna, dostateczna, dobra, doskonała.

<sup>4)</sup> Wskazanie daty oraz czego dotyczy aktualizacja.

<sup>5)</sup> Woda przydatna do kąpeli albo woda nieprzydatna do kąpeli.

<sup>6)</sup> Wskazanie daty, czasu trwania, przyczyny.