

Tabela II. Karta kąpieliska

Krajowy kod kąpieliska: 0807PKAP0014						Nazwa i adres kąpieliska: Przystań Wodna ZSMP w Lubniewicach, ul. Sosnowa 1, 69-210 Lubniewice OW „Pod Basztą”			
Lp.	Rok	Właściwy państwowy inspektor sanitarny ¹⁾	Ocena bieżąca jakości wody			Ocena sezonowa jakości wody ²⁾	Klasyfikacja ³⁾	Zakaz kąpiel i zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego	Aktualizacja informacji ⁴⁾
			Data badania	Wynik oceny	Przyczyna wydania oceny stwierdzającej nieprzydatność wody do kąpiel				
1.	2023	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinnie ul. Lipowa 14 B 69-200 Sulęcín Tel. 22 250 01 15	05.07. 2024	dobra		05.07.2024	dobra	Woda przydatna do kąpiel	22.07.2024
						22.07.2024	dobra	Woda przydatna do kąpiel	31.07.2024
						12.08.2024	dobra	Woda przydatna do kąpiel	21.08.2024

- 1) Wskazanie nazwy, adresu oraz danych kontaktowych (telefon, adres poczty elektronicznej, strona internetowa) właściwego państwowego inspektora sanitarnego kontrolującego kąpielisko.
- 2) Wskazanie daty wykonania oceny oraz dołączenie hiperłącza lub linku do dokumentu.
- 3) Wynik klasyfikacji wody w kąpielisku. Zgodnie z art. 344 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – niedostateczna, dostateczna, dobra, doskonała.
- 4) Wskazanie daty oraz czego dotyczy aktualizacja.
- 5) Woda przydatna do kąpieli albo woda nieprzydatna do kąpieli.
- 6) Wskazanie daty, czasu trwania, przyczyny.